



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Революции, 2, г. Лысьва, 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320, 345)  
618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 3/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

г. Лысьва, ул. Революции, 2

(место составления акта)

« 09 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 28.01.2021 № 3

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 08 февраля по 09 марта 2021 года, начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, подполковником внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, п. Невидимка, ул. Школьная, 3, эксплуатируемого муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26», совместно с

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Долгих Натальей Петровной, директором МАДОУ «Детский сад № 26»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для здания объекта защиты отсутствует проектная, исполнительная и техническая документация,	ч. 4 ст. 4, ст. 78, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 1 ст.	07.11.2022	

	содержащая пожарно-технические характеристики строительных конструкций, инженерного оборудования и строительных материалов, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты	5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
2.	При обслуживании и установке средств обеспечения пожарной безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты для автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Имеется пакет листов без подписей разработчика и отметки о согласовании, предположительно часть проектной документации РП-09-02-06-ОПС, в которой указано размещение оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также применяемых для шлейфов систем проводов, пожарных извещателей, приемно-контрольного прибора.	ч. 4 ст. 4, п. 1, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
3.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе имеющихся систем.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
4.	На момент проведения проверки не представлена образовательная программа по обучению мерам пожарной безопасности согласованная с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	07.11.2022	
5.	В помещениях здания отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	п. 37 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.	07.11.2022	

		<p>Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.13 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 9.10.2, п. 9.10.3; п. 10 табл. 9.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»</p>		
6.	<p>В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях групповых ячеек выполнено горючим материалом (линолеум). Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.</p>	<p>ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	07.11.2022	
7.	<p>В учреждении отсутствуют образовательные программы по обучению мерам пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p>	<p>п. 3.1.3, п. 3.6, п. 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»</p>	07.11.2022	
8.	<p>Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.</p>	<p>п.п. В, п. 8.1 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	07.11.2022	
9.	<p>На объекте защиты эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем. Правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Информация о проведении замены оборудования отсутствует.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	07.11.2022	

10.	Кабельная линия системы автоматической пожарной сигнализации, расположенная в помещениях № 3, № 21 не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен сертификат). Фактически указанная линия выполнена кабелем ТРП 2*0,4, требуется ТРВ 2*0,5 в поливинилхлоридной (трудногорючей) оболочке.	ч. 2 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);	07.11.2022	
11.	Не осуществляется дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (класс функциональной пожарной опасности помещений здания - Ф1.1).	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.11.2022	
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из помещения № 3 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. На двери имеется врезной замок.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
13.	На остекленных дверях в помещении № 3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери либо стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826.	п. 7.1.8 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании в течение пятнадцати дней с даты получения, лицо вправе представить в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник 20 Отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу  
подполковник внутренней службы Белоглазов П.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору



«09» марта 2021

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«09» 03 2021 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)