



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Революции, 2, г. Лысьва, 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320, 345)

618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Лысьва, ул. Революции, 2

(место составления акта)

« 09 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 28.01.2021 № 4

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 08 февраля по 09 марта 2021 года, начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, подполковником внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Энгельса, 29, эксплуатируемого муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26», совместно с

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Долгих Натальей Петровной, директором МАДОУ «Детский сад № 26»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для здания объекта защиты отсутствует проектная, исполнительная и техническая документация,	ч. 4 ст. 4, ст. 78, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 1 ст.	07.11.2022	

	содержащая пожарно-технические характеристики строительных конструкций, инженерного оборудования и строительных материалов, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты	5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
2.	При обслуживании и установке средств обеспечения пожарной безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты для автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Имеется пакет листов без подписей разработчика и отметки о согласовании, предположительно часть проектной документации РП-28-05-ПС, в которой указано размещение оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также применяемых для шлейфов систем проводов, пожарных извещателей, приемно-контрольного прибора.	ч. 4 ст. 4, п. 1, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
3.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе имеющихся систем.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
4.	На момент проведения проверки не представлена образовательная программа по обучению мерам пожарной безопасности согласованная с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	07.11.2022	
5.	В помещениях здания отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	п. 37 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	07.11.2022	

		Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.13 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 9.10.2, п. 9.10.3; п. 10 табл. 9.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»		
6.	В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях групповых ячеек выполнено горючим материалом (линолеум). Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
7.	В учреждении отсутствуют образовательные программы по обучению мерам пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.1.3, п. 3.6, п. 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	07.11.2022	
8.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.	п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	07.11.2022	
9.	На объекте защиты эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем. Правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Информация о проведении замены оборудования отсутствует.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	

Подвал				
10.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 1 в помещение коридора № 8 составляет 1,7 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
11.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 2 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
12.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 3 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
13.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 4 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
14.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 4 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
15.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 5 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
16.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 6 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
17.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 7 в помещение коридора № 8 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
18.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 8 в помещение лестничной клетки № 9 составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5, СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
19.	В пределах марша лестничной клетки № 9 допущено устройство ступеней с различной высотой.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
20.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 1 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	07.11.2022	

		объектов защиты»		
1-й этаж				
21.	В помещении № 28 в полу на путях эвакуации предусмотрена лестница с двумя ступенями, требуется с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
22.	В пределах марша лестничной клетки № 27 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 16, 17, 18 см.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
23.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в помещении лестничной клетки № 27 в свету составляет 0,99 и 1,08м, Требуется не менее 1,35м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
24.	В лестничной клетке № 27 размещено оборудование (электрический щит) выступающее из плоскости стены на высоте 1,82 м. В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п. 4.4.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
25.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 1 непосредственно наружу составляет 0,67 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
26.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 3 в помещение № 1 составляет 0,69 м, требуется не менее 0,8 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
27.	Эвакуационный выход из помещений групповой ячейки (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) в помещение № 12 в свету составляет 0,87 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
28.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 10 в помещение № 9 составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
29.	Эвакуационный выход из помещений групповой ячейки (№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) в помещение лестничной клетки № 27 в свету составляет 1,19 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
30.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 25 непосредственно наружу составляет	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	07.11.2022	

	0,72 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	пути и выходы».		
31.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 23 в помещение № 25 составляет 0,72 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
32.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 11 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
33.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 13 в помещение № 14 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
34.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 14 в помещение № 12 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
35.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 18 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
36.	В пределах марша лестницы, расположенной на путях эвакуации в помещении № 12 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 13, 15, 18 см.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
37.	На остекленных дверях в помещении № 11, 12, 27 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	п. 5.2.27 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
38.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 11 непосредственно наружу до выступающей конструкции системы управления контроля доступа в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
39.	В ограждении лестниц в лестничной клетке № 27 допущены горизонтальные членения.	п. 5.2.15 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
40.	В помещении лестничной клетки № 27 допущены открыто проложенные	п. 4.4.4. СП «1.13130.2009 Системы противопожарной	07.11.2022	

	электрические кабели и провода для освещения лестничной клетки.	защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
41.	В помещении № 12 и № 27 допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации (соединительных линий систем пожарной автоматики) с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном жгуте.	п.13.15.14 СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	07.11.2022	
2-й этаж				
42.	В ограждении лестниц в лестничной клетке № 24 допущены горизонтальные членения.	п. 5.2.15 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
43.	В помещении лестничной клетки № 24 допущены открыто проложенные электрические кабели и провода для освещения лестничной клетки.	п. 4.4.4. СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
44.	В пределах марша лестничной клетки № 24 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 14, 15, 18 см.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
45.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в помещении лестничной клетки № 24 в свету составляет 0,99 м, Требуется не менее 1,35м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
46.	В помещении лестничной клетки № 24 обеспечено устройство выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа. Размер указанного люка составляет 0,66*0,66 метра, требуется размером 0,6 х 0,8 метра. Здание имеет высоту не более 15 м.	7.7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	07.11.2022	
47.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 14 в помещение лестничной клетки № 24 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
48.	На остекленных дверях в помещении № 14, ведущих в лестничную клетку № 24, не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	п. 5.2.27 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
49.	В помещении коридора № 14 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала отсутствуют.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	

50.	Эвакуационный выход из помещений групповой ячейки (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) в помещение № 14 в свету составляет 1,17 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
51.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 3 в помещение № 1 составляет 0,65 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
52.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) размещена у части стены со световым проемом. Указанная лестница располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. Требуется не менее 1 м.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
53.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
54.	В пределах маршей лестницы 3-го типа являющейся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 15, 16, 17 см.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
55.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации помещения коридора № 14 при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения № 13 в коридор, не соответствует требованиям нормативных документов. Ширина полотна двери составляет 0,6 м, ширина коридора 1,4 м, требуется не менее 1,50.	п. 4.3.3 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
56.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 10 в помещение № 1 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
57.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 11 в помещение № 1 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
58.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 12 в помещение № 1 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
59.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 13 в помещение № 1 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
60.	Эвакуационный выход из помещений групповой ячейки (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) в помещение № 14 в	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	07.11.2022	

	свету составляет 1,16 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	пути и выходы».		
61.	В помещении № 22 не произведена проверка огнезащитного состава строительной конструкции (стены). Имеется отслоение огнезащитного состава (цементной штукатурки)	п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
62.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 22 в помещение № 1 составляет 0,79 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
63.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 21 в помещение № 23 составляет 0,68 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
64.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) размещена у части стены со световым проемом. Указанная лестница располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. Требуется не менее 1 м.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
65.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
66.	В пределах маршей лестницы 3-го типа являющейся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 15, 16, 18 см.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании в течение пятнадцати дней с даты получения, лицо вправе представить в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 20 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу
подполковник внутренней службы Белоглазов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.

«09» марта 2021

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

09» 03 2021 г.