



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Революции, 2, г. Лысьва, 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320, 345)

618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Лысьва, ул. Революции, 2

(место составления акта)

« 09 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 28.01.2021 № 1

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 08 февраля по 09 марта 2021 года, начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, подполковником внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Гайдара, 25, эксплуатируемого муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26», совместно с

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Долгих Натальей Петровной, директором МАДОУ «Детский сад № 26»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для здания объекта защиты отсутствует проектная, исполнительная и техническая документация,	ч. 4 ст. 4, ст. 78, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	07.11.2022	

	содержащая пожарно-технические характеристики строительных конструкций, инженерного оборудования и строительных материалов, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
2.	При обслуживании и установке средств обеспечения пожарной безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты для автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке.	ч. 4 ст. 4, п. 1, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
3.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе имеющихся систем.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
4.	На момент проведения проверки не представлена образовательная программа по обучению мерам пожарной безопасности согласованная с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	07.11.2022	
5.	Аварийное эвакуационное освещение при имитации его запуска путем отключения от источника питания не включилось.	п. 37 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
6.	Аварийное эвакуационное освещение смонтированное в помещениях здания не отвечает предъявляемым требованиям в части мест размещения светильников, а также уровня освещенности.	п. 37 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.13 СП 52.13330.2016 «Естественное и	07.11.2022	

		искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 9.10.2, п. 9.10.3; п. 10 табл. 9.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»		
7.	Эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек оборудованы двупольными дверями, которые не оборудованы устройствами для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.	п. 4.2.24 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
8.	При использовании двупольных дверей, являющихся эвакуационными выходами из групповых ячеек и зальных помещений, учитывается ширина «пассивного» (зафиксированного) полотна. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна.	п. 4.2.24 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
9.	В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях групповых ячеек выполнено горючим материалом (линолеум). Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
10.	В помещениях кухни расположенных на первом этаже, автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (система вентиляции).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2020	07.11.2022	
11.	На момент проведения проверки не представлены документы о проведении проверки автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
12.	На момент проведения проверки не представлены документы о проведении проверки устройств блокирования вентиляционных с автоматическими системами пожарной сигнализации.	п. 42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	

1-й этаж				
13.	На потолочном перекрытии в помещении № 76 шлейф пожарной сигнализации разбит на участки, однако участки соединены без применения соединительной коробки.	п. 13.15.20 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	07.11.2022	
14.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 55 в помещение коридора № 52 составляет 1,13 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
15.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 52 в помещение лестничной клетки № 44, при открытой двери эвакуационного выхода из помещения № 51 в коридор № 52 составляет 0,9 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 27 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
16.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 58 в помещение коридора № 57 составляет 1,12 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
17.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации помещения коридора № 52 при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения № 51 в коридор, не соответствует требованиям нормативных документов. Ширина полотна двери составляет 0,89 м, ширина коридора 1,25 м, требуется не менее 1,562 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.2 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
18.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 68 в помещение коридора № 62 составляет 1,13 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

	чел.			
19.	В помещении № 62 размещена мебель (шкаф).	п.п. Ж, п. 16 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
20.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 68 в помещение № 62 составляет 1,13 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
21.	Двери расположенные на путях эвакуации из помещения № 37 в помещение № 44, из помещения № 79 в помещение № 77, а также из помещения № 37 в помещение № 31 открываются не по направлению выхода из здания	п. 4.2.22 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
22.	В помещении № 39 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград конструкций с нормированным пределом огнестойкости различными инженерными, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
23.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации помещения коридора № 37 при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения № 39 в коридор, не соответствует требованиям нормативных документов. Ширина полотна двери составляет 0,80 м, ширина коридора 1,30 м, требуется не менее 1,330 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 4.3.3 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
24.	В помещении № 79 в качестве покрытия пола применено ковровое покрытие. В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного	ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	

	материала отсутствуют.			
25.	В помещении коридора № 77 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала отсутствуют.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
26.	В помещении № 37 допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации (соединительных линий систем пожарной автоматики) с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном жгуте.	п.13.15.14 СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	07.11.2022	
27.	Дверь из помещения № 35 в помещение № 37 в открытом положении блокирует двери эвакуационного выхода из помещения № 33	п.п. Б, п. 27 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
28.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 82 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
29.	В пределах марша лестничной клетки № 31 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 15, 16, 18 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
30.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 24 в помещение коридора составляет 1,09 м, требуется не менее 1,14м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 27 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
31.	Группа помещений пищеблока № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 размещенных в здании, выделены противопожарными перегородками 1-го типа, в свою очередь заполнение проема сообщающего помещения № 22 и № 83 выполнено не в противопожарном	5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	07.11.2022	

	исполнении. Заполнение проема в противопожарной преграде-перегородке 1-го типа требуется выполнять 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.	конструктивным решениям»		
32.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 96 непосредственно наружу составляет 0,7 м, требуется не менее 0,76 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации 9 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 27 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
33.	На путях эвакуации в помещении № 95 расположена мебель (стеллаж) препятствующая безопасной эвакуации.	п.п. Ж, п. 16 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
34.	На остекленных дверях в помещении № 37 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери либо стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826.	п. 7.1.8 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
35.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки выполнены не в противопожарном исполнении. Должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	п. 5.2.3 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
36.	В помещении № 17 допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации (соединительных линий систем пожарной автоматики) с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном жгуте.	п.13.15.14 СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	07.11.2022	
37.	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный в помещении лестничной клетки № 31 оборудован исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном, в свою очередь, пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу.	п.п. Ж, п. 16 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
38.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации помещения коридора № 17 при одностороннем расположении дверей открывающихся из помещений 14, 15, 16 в коридор, не соответствует требованиям нормативных документов.	п. 4.1.5, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

	Ширина наибольшего полотна двери составляет 0,90 м, ширина коридора 1,30 м, требуется не менее 1,40 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%.			
39.	На путях эвакуации, в помещении коридора № 17 из плоскости стены выступает оборудование (система электроснабжения) на высоте менее 2 м. Сохранение нормативной ширины пути эвакуации не обеспечено, обозначение выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнение мероприятий, направленных на исключение травмирования людей не обеспечены.	п. 4.3.7 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
40.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости полимерными трубами системы отведения сточных вод в помещении № 83 не имеют предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	ч. 2 ч. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	07.11.2022	
41.	Выходы из помещения № 83 на лестничную клетку № 31 не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 4.4.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
2-й этаж				
42.	В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях групповых ячеек выполнено горючим материалом (линолеум). Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
43.	Дверь, ведущая из помещения № 42 в лестничную клетку № 19 не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 4.4.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
44.	Наружные пожарные лестницы, предназначенные для эвакуации не очищены от снега.	п.п. А, п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
45.	В пределах марша лестницы, ведущей из помещения № 11 допущено устройство ступеней с различной	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	07.11.2022	

	высотой. Фактическая высота 21, 22, 23 см.	пути и выходы».		
46.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке № 19, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее 1,285 м для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1., с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел. Фактическая ширина 1,2 м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
47.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 20 в помещение лестничной клетки № 19 составляет 1,11 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
48.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 20 в помещение лестничной клетки № 23 составляет 1,11 м, требуется не менее 1,14 м с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 4.1.5, п. 5.1.4 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
49.	В пределах марша лестницы, ведущей из помещения № 1 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 18, 21 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
50.	В пределах марша лестницы, ведущей из помещения № 26 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 17, 27 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
51.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке № 23, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее 1,285 м для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1., с учетом допустимого отклонения от геометрических параметров в пределах 5%. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел. Фактическая ширина 1,18 м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
52.	В пределах марша лестницы лестничной клетки № 19 допущено	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной	07.11.2022	

	устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 12, 15, 16 см.	защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
53.	В пределах марша лестницы лестничной клетки № 23 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 12, 15, 16, 17 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
54.	В пределах марша лестницы, ведущей из помещения № 32 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 18, 23 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
55.	В пределах марша лестницы, ведущей из помещения № 39 допущено устройство ступеней с различной высотой. Фактическая высота 17, 23 см.	п. 4.3.6 СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
56.	В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях актового зала № 20 выполнено горючим материалом. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
57.	В помещении лестничной клетки № 23 обеспечено устройство выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа. Размер указанного люка составляет 0,5*0,7 метра, требуется размером 0,6 х 0,8 метра. Здание имеет высоту не более 15 м.	7.7. СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	07.11.2022	

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании в течение пятнадцати дней с даты получения, лицо вправе представить в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 20 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу
подполковник внутренней службы Белоглазов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«09» марта 2021

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

09 » 03 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02