



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Революции, 2, г. Лысьва, 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320, 345)

618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Лысьва, ул. Революции, 2

(место составления акта)

« 09 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 28.01.2021 № 2

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 08 февраля по 09 марта 2021 года, начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, подполковником внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 47, эксплуатируемого муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26», совместно с

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Долгих Натальей Петровной, директором МАДОУ «Детский сад № 26»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для здания объекта защиты отсутствует проектная, исполнительная и техническая документация,	ч. 4 ст. 4, ст. 78, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	07.11.2022	

	содержащая пожарно-технические характеристики строительных конструкций, инженерного оборудования и строительных материалов, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
2.	При обслуживании и установке средств обеспечения пожарной безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты для автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке.	ч. 4 ст. 4, п. 1, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
3.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе имеющихся систем.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
4.	На момент проведения проверки не представлена образовательная программа по обучению мерам пожарной безопасности согласованная с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	07.11.2022	
5.	Объект защиты не оборудован аварийным эвакуационным освещением.	п. 37 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.13 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 9.10.2, п. 9.10.3; п. 10 табл. 9.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и	07.11.2022	

		сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»		
6.	В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Покрытие пола в помещениях групповых ячеек выполнено горючим материалом (линолеум). Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
7.	В помещениях кухни расположенных на первом этаже, автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (система вентиляции).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
8.	На момент проведения проверки не представлены документы о проведении проверки автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
9.	Огнетушители, размещенные в здании на стенах, расположены на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя	п. 409 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
10.	В помещениях подвала не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград конструкций с нормированным пределом огнестойкости различными инженерными, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	
1-й этаж				
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 35, 37, 38, 39) в помещение № 40 в свету составляет 0,74 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
12.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной	07.11.2022	

	(помещения № 35, 37, 38, 39) в помещение № 44 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
13.	Дверь эвакуационного выхода из помещения № 39 в помещение № 44 открываются не по направлению выхода из здания.	п. 5.2.6 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
14.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 40 в помещение № 42 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
15.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 42 непосредственно наружу в свету составляет 0,80 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
16.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения № 42 непосредственно наружу составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 41 в помещение № 44 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
18.	В помещении коридора № 44 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала отсутствуют.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
19.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 44 в помещение лестничной клетки № 2 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
20.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации, расположенной в лестничной клетке № 2 в свету составляет 1,05 м, требуется не менее 1,35 м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
21.	В пределах марша лестничной клетки № 2 допущено устройство ступеней с различной высотой.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
22.	Ширина эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки № 2 в помещение № 1 в свету составляет 0,75	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	07.11.2022	

	м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	пути и выходы».		
23.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 1 непосредственно наружу в свету составляет 0,8 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
24.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 1 непосредственно наружу в свету (до блока системы управления контроля доступа) составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
25.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 8 в помещение лестничной клетки № 2 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
26.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 8 в помещение лестничной клетки № 13 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
27.	Ширина эвакуационных выходов из помещения № 28 в помещение коридора № 8 в свету составляет 0,81 м и 0,84 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
28.	Двери эвакуационных выходов из помещения № 28 в помещение № 8 открываются не по направлению выхода из здания.	п. 5.2.6 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
29.	В помещении коридора № 8 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала отсутствуют.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
30.	В помещении лестничной клетки № 2 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	

	материала отсутствуют.			
31.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 4 в помещение № 8 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
32.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 3 в помещение № 8 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
33.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 6 в помещение № 8 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
34.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 7 в помещение № 6 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
35.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в помещение № 8 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
36.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №10 в помещение № 8 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
37.	Помещение № 29 разделено перегородкой на два помещения. Ширина эвакуационного выхода из образовавшегося складского помещения в помещение № 30 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
38.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 33 в помещение № 30 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
39.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 30 в помещение № 32 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
40.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 26 в помещение лестничной клетки № 13 в свету составляет 0,72 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
41.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 27 в помещение № 26 в свету составляет 0,72 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
42.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 25 в помещение № 27 в свету составляет 0,55 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
43.	Помещения № 25 и № 27 имеют различный класс функциональной пожарной опасности и отделены друг от друга перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости. На двери	п. 7.4 СНиП «Пожарная безопасность зданий сооружений»	07.11.2022	

	помещения № 25 имеется обозначение по взрывопожарной опасности ВЗ. В разделяющей данное помещение перегородке имеется проем, заполнение которого не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.			
44.	Помещения № 25 и № 13 имеют различный класс функциональной пожарной опасности и отделены друг от друга перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости. На двери помещения № 25 имеется обозначение по взрывопожарной опасности ВЗ. В разделяющей данное помещение перегородке имеется проем, заполнение которого не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 7.4 СНиП «Пожарная безопасность зданий сооружений»	07.11.2022	
45.	Ширина эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки № 13 в помещение № 12 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
46.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 12 непосредственно наружу в свету составляет 0,82 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
47.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации, расположенной в лестничной клетке № 13 в свету составляет 1,06 м, требуется не менее 1,35м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
48.	В пределах марша лестничной клетки № 13 допущено устройство ступеней с различной высотой.	п. 4.3.4 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
49.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 18, 19, 20, 24) в помещение № 15 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
50.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 18, 19, 20, 24) в помещение № 17 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
51.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 17 в помещение лестничной клетки № 13 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

	1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.			
52.	В помещении лестничной клетки № 13 на путях эвакуации в качестве покрытия пола применен линолеум. Класс пожарной опасности материалов для покрытия пола в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. должен быть не более КМ2. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала отсутствуют.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	07.11.2022	
53.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 15 в помещение № 14 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
54.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 14 непосредственно наружу в свету составляет 0,84 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
55.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 14 непосредственно наружу в свету (до блока системы управления контроля доступа) составляет 1,84 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
56.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации помещения коридора № 17 при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения № 16 в коридор, не соответствует требованиям нормативных документов. Ширина полотна двери составляет 0,80 м, ширина коридора 1,35 м, требуется не менее 1,6 м. По данному коридору эвакуируется более 15 чел.	п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
57.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 17 в помещение № 17 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 5.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
2-й этаж				
58.	Высота эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ведущего на лестницу 3-го типа в свету составляет 1,8 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
59.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ведущего на лестницу 3-го типа в свету составляет 0,84 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	

	предназначен для эвакуации более 15 чел.			
60.	Ограждение лестницы 3-го типа, являющейся эвакуационной для помещений групповой ячейки (помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) составляет 1 м, требуется не менее 1,2м.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
61.	Угол наклона лестницы 3-го типа, являющейся эвакуационной для помещений групповой ячейки (помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) составляет более 45 градусов.	п. 5.2.16 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
62.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
63.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 28 в лестничную клетку № 1 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
64.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 21 в лестничную клетку № 1 в свету составляет 0,74 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
65.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации, расположенной в лестничной клетке № 1 в свету составляет 1,01 м, требуется не менее 1,35 м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
66.	Высота эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14) ведущего на лестницу 3-го типа в свету составляет 1,72 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 4.2.5 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
67.	Ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки (помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14) ведущего на лестницу 3-го типа в свету составляет 0,84 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
68.	Ограждение лестницы 3-го типа, являющейся эвакуационной для помещений групповой ячейки (помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14) составляет 1 м, требуется не менее 1,2м.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
69.	Угол наклона лестницы 3-го типа, являющейся эвакуационной для помещений групповой ячейки	п. 5.2.16 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	07.11.2022	

	(помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14) составляет более 45 градусов.	пути и выходы».		
70.	Лестница 3-го типа являющаяся путем эвакуации для групповой ячейки (помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода.	п. 4.4.2 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
71.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 7 в лестничную клетку № 6 в свету составляет 0,74 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
72.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 14 в лестничную клетку № 6 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 1,2 м. Эвакуационный выход предназначен для эвакуации более 15 чел.	п. 5.2.14 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
73.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации, расположенной в лестничной клетке № 6 в свету составляет 1,07 м, требуется не менее 1,35 м.	п. 4.4.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
74.	Групповые ячейки (№ 2, 4, 20, 21) и (№ 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19) не обеспечены вторым эвакуационным выходом.	п.п. А, п. 2, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
75.	Дверь, ведущая из помещения № 5 в помещение № 19 в открытом положении уменьшает горизонтальный участок пути эвакуации до 0, 5 м, требуется не менее 1,2 м.	п. 5.1.1 СП «1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022	
76.	Огнетушитель, размещенный в помещении № 22 препятствует безопасной эвакуации людей.	п. 409 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	07.11.2022	

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании в течение пятнадцати дней с даты получения, лицо вправе представить в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,

а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 20 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу
подполковник внутренней службы Белоглазов П.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«09» марта 2021

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«09» 03 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы)

